

Manual: Inflatable Air Wedge

Wedge is designed as a tool for lifting heavy objects (max. 100 kg), you can lift furniture, household appliances, doors, windows and more. It can also be used in a vertical position.

Caution: Do not use on sharp edges. Do not drop objects from a height on the air wedge. When using multiple wedges, inflate them simultaneously. Store deflated. Do not overload or climb the wedge.

Návod: Nafukovací vzduchový klín

Klín určený k nadzvednutí těžkých předmětů (max. zatížení 100 kg), nadzvedávat můžete nábytek, domácí spotřebiče, dveře či okna a další, lze využít i ve svislé poloze na roztažení.

Upozornění: Nepoužívejte na ostré hrany. Nepouštějte na klín předměty z výšky. Při použití více klínů je nafukujte současně. Skladujte vyfouknuté. Klín přílišně nezatěžujte a nestoupejte na něj.

Instrukcja: Dmuchany klin

Klin przeznaczony jest do podnoszenia ciężkich przedmiotów (maks. obciążenie 100 kg), możesz podnosić meble, AGD, drzwi, okna i inne, może być również używany w pozycji pionowej do rozciągania.

Ostrzeżenie: Nie stosuj na ostrych krawędziach. Nie upuszczaj na klin przedmiotów z wysokości. Używając wielu klinów jednocześnie, nadmuchaj je w tym samym czasie. Przechowuj wypompowany. Nie deptaj i zbytnio nie przeciążaj klina.

Használati útmutató: Felfújható légek

Az éket nehéz tárgyak emelésére tervezték (max. teherbírás 100 kg), felemelhet vele bútorokat, háztartási gépeket, ajtókat, ablakokat és egyebeket, függőleges helyzetben nyújtásra is használható.

Figyelmeztetés: Ne használja éles széleken. Ne ejtsen rá tárgyakat a magasból. Ha több éket használ, egyszerre fújja fel őket. Ne tárolja felfújott állapotban. Ne terhelje túl és ne lépjen rá az ékre.

Manual: Pernă pneumatică pentru ridicarea obiectelor

Perna pneumatică este concepută ca un instrument pentru ridicarea obiectelor grele (max. 100 kg). Puteți ridica mobilier, electrocasnice, uși, ferestre și multe altele. Poate fi folosită și în poziție verticală.

Atenție: Nu utilizați pe muchii ascuțite. Nu aruncați obiecte de la înălțime pe perna pneumatică. Atunci când utilizați mai multe perne, umflați-le simultan. Depozitați dezumflate. Nu supraîncărcați și nu urcați pe pernă.